

**Gegenstand der Weisung:****Fettaustritt an Radsätzen tschechischer Güterwagen****Beschreibung:**

Einer Mitteilung der französischen Aufsichtsbehörde zufolge, kam es an einem Güterwagen der CDC zu einem Heißläufer mit anschließendem Achsschenkelbruch.

Als Ursache wurde ein massiver Schmiermittelverlust durch einen falsch eingesetzten oder verschobenen Dichtungsring am Lagerdeckel ermittelt.

Bitte achten Sie daher bei Fahrzeugen mit der Nummernreihe 31 54 XXXXXX-X insbesondere auf:

1. Lagerzustand (Anzeichen von Erwärmung)
2. Schmiermittelverlust am Lager
3. Undichte Lagerdeckeldichtung

Falls Sie Fahrzeuge mit oben genannten Anzeichen feststellen, so handeln Sie entsprechend dem Regelwerk.

Gültig für Mitarbeiter die Aufgaben der wagentechnischen / fahrzeugtechnischen Behandlung im Auftrag der DB Fahrwegdienste durchführen oder wahrnehmen.

Revision	01	Gültig ab	01.01.2018
Autor:	Falk Schelzke	I.N-FW-VE (3)	falk.schelzke@deutschebahn.com
Gültig bis:	unbestimmt		