

Betriebliche Information Nr. 04/2018 der DB Fahrwegdienste GmbH

Gültig ab: 14.12.2018

Information zur möglichen Verletzungsgefahr beim Betätigen der Fenster der Einstiegstüren BR 193 Vectron

Anliegend erhalten Sie eine Information des Herstellers, dass es am Fenster der Einstiegstüren aller Vectron-Lokomotiven zu einem Fehler in der Arretierfunktion kommen kann. Es werden derzeit seitens Siemens intensive Untersuchungen zur Ursache und zum Ausmaß dieses Fehlerbildes durchgeführt.

gez. Michael Schrödter
Eisenbahnbetriebsleiter (I.N-FW-VE(3))

Anlage: Schreiben von Siemens vom 10.12.2018

Diese Information ist für Tf, Zf/RbBau und Wgm, die im Rahmen der betrieblichen Aufgabenerfüllung für die FWD auf der BR 193 Vectron eingesetzt sind, gültig.