Betriebliche Weisung BW_2026.03 für

☒ Triebfahrzeugführer
☐ Rangierbegleiter
☐ Wagenmeister
☒ Zentrale Leitstelle
☐ Zugführer/Rangierbegleiter-Bau
☒ Leitende oder Aufsichtführende
☐ Streckenkundige Person (Lotse)
☐ Planender und Operativer Logistiker

Kopie:

☒ Betriebsrat
☐ Personal (I.I-FW-H)
☒ Geschäftsleitung (I.I-FW)
☒ Geschäftsentwicklung / IMS (I.I-FW-VE)

Gültig ab:10.02.2026

BR 741.7 – zusätzliche Kontrolle im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten der Stufe V1 sind vom Triebfahrzeugführer an den Fahrzeugen der Baureihe 741.7 Kontrolltätigkeiten gemäß Anlage 1 durchzuführen.

Sofern eine Undichtigkeit festgestellt wurde, ist dies mittels Sofo und Fotodokumentation an die 24/7-Leitstelle der DB InfraGO AG / Maschinenpool und zusätzlich der Leitstelle der DB Fahrwegdienste zu melden.

Anlage 1: Prüfanweisung PA Ölfilmbildung Räderkasten GAF 100

Hintergrundinformation:

Wegen möglichen Ölaustritten im Bereich des Räderkastens am Dieselmotor der BR 741.7 sind zusätzliche Kontrolltätigkeiten des Tf im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten am Motor notwendig.

	Erstellt:	Freigegeben:
Name, Vorname:	Kuhn, Mike i.A. Berlin DB Fahrwegdienste GmbH V.I-FW-VEE Digital unterschrieben von Mike Kuhn Datum: 2026.02.10 11:52:44 +01'00'	Bartningkat, Thomas i.V. Bartningkat Berlin | DB Fahrwegdienste GmbH | V.I-FW-VEE Digital unterschrieben von Thomas Bartningkat Datum: 2026.02.10 08:14:00 +01'00'
Funktion:	Rf Qualitätssicherung Eisenbahnbetrieb	Eisenbahnbetriebsleiter
Herausgeber:	DB Fahrwegdienste GmbH V.I-FW-VEE Eisenbahnbetriebsleiter Mail: fwd-ebl@deutschebahn.com	