

**Gegenstand der Weisung:****Fehlende Anschrift der Festhaltekraft, ungültige Anschrift TEN-RIV sowie fehlendes Piktogramm Hochspannung**Betroffene Fahrzeuge:

- Alle Fahrzeuge im EVU FWD

Beschreibung:

Werden im Rahmen wagentechnischer Prüfungen fehlende Piktogramme „Hochspannung“, die Anschrift der Festhaltekraft sowie die nicht mehr zu verwendende Anschrift TEN-RIV als Austauschverfahren an Güterwagen festgestellt, so handeln sie gemäß der Empfehlung des AVV, welche als Anlage dieser Weisung beigelegt ist.

Die in der Empfehlung vom 05. Mai 2021 genannte Einschränkung, bezüglich der Geltungsdauer mit Ablauf zum 01.01.2022, behalten bis auf unbestimmte Zeit ihre Gültigkeit.

Mitarbeiter des Unternehmens DB Fahrwegdienste ändern bitte im Regelwerk 93620 die Maßnahmen entsprechend dieser Weisung.

Gültig für Mitarbeiter die Aufgaben der wagentechnischen / fahrzeugtechnischen Behandlung im Auftrag der DB Fahrwegdienste durchführen oder wahrnehmen.

Revision	05	Gültig ab	01.01.2023
Autor:	Falk Schelzke	I.N-FW-VEE	falk.schelzke@deutschebahn.com
Gültig bis	unbestimmt		