

Gegenstand der Weisung:**Langträgerrisse an Wagen der Gattung Rs, BA 684****Betroffene Fahrzeuge:**

- Rs, BA 684

Beschreibung:

Anlass dieser Weisung sind aufgetretene Langträgerrisse an Wagen der Gattung Rs, BA 684. Die entstandenen Risse haben sich beidseitig zu Brüchen entwickelt und gehen von einer Hersteller bzw. Reparaturschweißnaht aus.





Bei jeder wagentechnischen Behandlung mit der oben genannten Bauart ist verstärkt auf den ordnungsgemäßen Zustand der Langträger zu achten. Es sind insbesondere die Schweißnähte in den äußeren Einzellastenbereichen (c-c und d-d) zu prüfen.

Werden Risse oder Brüche erkannt, bezetteln Sie den Wagen entsprechend dem gültigen Regelwerk.

Gültig für Mitarbeiter die Aufgaben der wagentechnischen / fahrzeugtechnischen Behandlung im Auftrag der DB Fahrwegdienste durchführen oder wahrnehmen.

Revision	01	Gültig ab	01.01.2018
Autor:	Falk Schelzke	I.N-FW-VE (3)	falk.schelzke@deutschebahn.com
Gültig bis:	unbestimmt		