

**Gegenstand der Weisung:****Maßnahmen bei Untersuchungen von Fahrzeugen der BA 690 durch Wagenmeister**Betroffene Fahrzeuge:

- Saadkms BA 690

Anlagen:

- Untersuchungsprotokoll FB U3-17-01

Beschreibung:

Bei wagentechnischen Behandlungen (Abnahme außergewöhnlicher Sendungen) durch Wagenmeister an Fahrzeugen Saadkms der BA 690, ist vor der Beladung eine Klappenuntersuchung durchzuführen. Hierzu ist das in der Anlage befindliche Datenblatt vollständig auszufüllen und per Fax bzw. per Mail an das Servicecenter Technik in Karlsruhe zu versenden.

Gültig für Mitarbeiter die Aufgaben der wagentechnischen / fahrzeugtechnischen Behandlung im Auftrag der DB Fahrwegdienste durchführen oder wahrnehmen.

Revision	02	Gültig ab	01.11.2023
Autor:	Falk Schelzke	I.N-FW-VEE	falk.schelzke@deutschebahn.com
Gültig bis:	unbestimmt		