

Fahrzeugtechnische Weisung 2019 / 02

EA vom: 14.02.2018

Gegenstand der Weisung:

Nachweisführung von Schäden

Betroffene Fahrzeuge:

Alle Fahrzeuge und Container im EVU FWD

Beschreibung:

Werden im Rahmen wagentechnischer Untersuchungen durch Wagenmeister Schäden und Mängel festgestellt, so sind diese mit einem Foto zu dokumentieren. Nach der wagentechnischen Untersuchung sind diese unverzüglich mit dem entsprechenden Schadprotokoll an folgende Sammeladresse zu versenden:

fwd-log-wagentechnisches-buero@deutschebahn.com

Das Foto ist mit der zugehörigen Wagennummer bzw. Containernummer zu benennen. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die administrative Tätigkeit zur wagentechnischen Untersuchung gehört und somit in der Untersuchungszeit enthalten ist.

Gültig für Mitarbeiter die Aufgaben der wagentechnischen / fahrzeugtechnischen Behandlung im Auftrag der DB Fahrwegdienste durchführen oder wahrnehmen.

Revision	01	Gültig ab	05.08.2019
Autor:	Falk Schelzke	I.N-FW-VE (3)	falk.schelzke@deutschebahn.com
Gültig bis	unbestimmt		

Herausgeber: DB Fahrwegdienste GmbH, Eisenbahnbetriebsleiter I.N-FW-VE(3), Tel: 0341 968 2330 bzw. 0160 97465734